

Índice de Qualidade das Águas - IQA

Faixas de IQA utilizadas no PR	Avaliação da Qualidade da Água
91-100	Ótima
71-90	Boa
51-70	Razoável
26-50	Ruim
0-25	Péssima

NOME	SITUAÇÃO	RESULTADO	ÚLTIMA COLETA
01 PD Arroio do Ganchinho	IQA	Ruim	02/09/2014
02 AT Córrego do Jardim Natalia	IQA	Péssima	31/03/2015
03 AT Córrego da Rua Teófilo Otoni	IQA	Ruim	02/09/2014
06 AT Córrego da Vila Oficinas	IQA	Ruim	02/09/2014
06 PD Córrego da Vila Osternack	IQA	Ruim	02/09/2014
10 AT 10 Córrego Tarumã	IQA	Ruim	08/10/2014
10 AT26 Bacacheri Mirim	IQA	Razoável	03/07/2013
10 AT-28 Córrego Duque de Caxias	IQA	Razoável	14/04/2015
10 AT Rio Bacacheri	IQA	Ruim	02/09/2014
10 BL Córrego Areãozinho	IQA	Péssima	11/06/2013
14 BL Córrego da Rua Waldemar Loureiro Campos	IQA	Ruim	02/09/2014
14 PD Arroio Boa Vista	IQA	Razoável	03/07/2013
16 BL Córrego da Rua Cel. Luiz J Santos	IQA	Ruim	02/09/2014
19 AT Córrego do Bairro Alto	IQA	Péssima	02/09/2014
19 PD Arroio Cercado	IQA	Ruim	14/04/2015
20 BL Córrego da Rua Evaristo da Veiga	IQA	Ruim	14/04/2015
20 BL Rio Tapajós Nascente	IQA	Boa	10/02/2015
20 BL Rio Tapajós Fundos do COPE	IQA	Ruim	14/04/2015
21 PD Córrego João Batista	IQA	Ruim	05/08/2014
22 PD Arroio Pinheirinho	IQA	Razoável	03/07/2013
26 AT Rio Mucuri	IQA	Ruim	02/09/2014
29 AT Rio Jutáí	IQA	Ruim	02/09/2014
30 BL-03 Rio Vila Guaira - Córrego do Cortume	IQA	Péssima	14/04/2015
30 BL Rio Pinheirinho	IQA	Péssima	05/08/2014
30 PD Córrego Jardim Esmeralda	IQA	Ruim	05/08/2014
32 PD Sem Nome	IQA	Ruim	05/08/2014
33 BL Rio Guabiro tuba	IQA	Ruim	05/08/2014
35 PD Sem Nome	IQA	Ruim	05/08/2014
36 BL Córrego do Prado Velho	IQA	Ruim	05/08/2014
37 BL Córrego do Aviario	IQA	Razoável	05/08/2014

40 BL Rio Água Verde	IQA	Péssima	08/10/2014
41 AT Córrego Wosch	IQA	Ruim	31/03/2015
45 AT Córrego J Cruzeiro do Sul	IQA	Ruim	31/03/2015
45 BL - 01 Rio Cajuru	IQA	Ruim	31/03/2015
45 BL - 06 Juvevê Norte	IQA	Péssima	31/03/2015
45 BL Rio Juvevê	IQA	Ruim	31/03/2015
46 BL Rio Ivo	IQA	Ruim	31/03/2015
49 BL Córrego da Rua Inácio Lustosa	IQA	Péssima	08/10/2014
53 AT Córrego da Rua Pedro J Klock	IQA	Ruim	31/03/2015
53 BL Rio Pilarzinho	IQA	Ruim	08/10/2014
55 AT Córrego Santa Cândida	IQA	Ruim	31/03/2015
58 AT sem nome	IQA	Ruim	31/03/2015
66BL Córrego da Pedreira	IQA	Ruim	08/10/2014
68 AT Arroio Cachoeira	IQA	Razoável	31/03/2015
68 BL Córrego Primavera	IQA	Péssima	08/10/2014
69 BL Córrego da Rua Evaldo Wendler	IQA	Ruim	08/10/2014
69 PSU Rio Três Marias	IQA	Ruim	11/06/2013
72 PSU Córrego São Braz	IQA	Ruim	08/10/2014
76 BL Córrego do Gava	IQA	Ruim	14/04/2015
80 PSU Sem Nome	IQA	Ruim	08/10/2014
81 PSU Sem Nome	IQA	Ruim	08/10/2014
Rio Belém - Final Canalização	IQA	Ruim	16/12/2014
Rio Belém Norte - Antes do 68 BL	IQA	Ruim	31/03/2015
Parque das Nascentes	IQA	Razoável	16/12/2014
Rio Belém Sul - Ponto 21	IQA	Ruim	17/12/2014
10 BR Arroio Passo do Mello	IQA	Razoável	14/04/2015
12 BR sem nome	IQA	Razoável	14/04/2015
17 BR Córrego Moradias Rio Bonito	IQA	Razoável	14/04/2015
18 BR Ribeirão Campo do Santana	IQA	Ruim	14/04/2015
26 BR Parque do Bugio 1	IQA	Razoável	28/01/2015
26 BR Parque do Bugio 2	IQA	Razoável	28/01/2015
30BR sem nome	IQA	Ruim	14/04/2015
36BR Arroio do Andrade	IQA	Péssima	14/04/2015
45BR - 06 Córrego Capão raso	IQA	Ruim	14/04/2015
45BR Ribeirão Passo do França	IQA	Ruim	14/04/2015
46 BR Córrego da Ferrovila	IQA	Ruim	28/01/2015
47 BR Sem Nome	IQA	Péssima	28/01/2015
51 BR Córrego da Vila Rose	IQA	Ruim	28/01/2015
52 BR Córrego Moradias Sabará	IQA	Péssima	28/01/2015
53 BR Córrego Alto Barigui	IQA	Razoável	28/01/2015
54 BR Córrego Ludovico Bauml	IQA	Péssima	29/04/2015
55 BR - 03 Ribeirão Campo Comprido	IQA	Ruim	13/11/2014
55 BR-06 Córrego Itatiaia 1	IQA	Péssima	29/04/2015

55 BR-07 Córrego Itatiaia 2	IQA	Ruim	29/04/2015
55 BR Ribeirão dos Muller	IQA	Ruim	13/11/2014
57 BR Rio da Vila Formosa	IQA	Ruim	13/11/2014
62 BR Córrego Vista Alegre	IQA	Ruim	28/01/2015
66 BR Rio Mossunguê	IQA	Razoável	28/01/2015
69 BR-01 Córrego Av. 7 de Setembro	IQA	Ruim	10/02/2015
69 BR Córrego da Vila Izabel	IQA	Ruim	28/01/2015
71 BR Córrego Hermes Fontes	IQA	Ruim	29/04/2015
82 BR Córrego Santo Inácio	IQA	Razoável	28/01/2015
84 BR Córrego Campina do Siqueira	IQA	Ruim	11/06/2013
91 BR Córrego Quero Quero	IQA	Ruim	13/11/2014
93 BR - 09 Rio UVU	IQA	Ruim	13/11/2014
93 BR Rio Cascatinha	IQA	Razoável	13/11/2014
94 BR Córrego da Rua Izidoro Chanoski	IQA	Ruim	13/11/2014
99 BR Córrego da Rua Luiz Leduc	IQA	Razoável	13/11/2014
106 BR Rio do WOLF	IQA	Razoável	13/11/2014
114 BR Córrego Pilarzinho	IQA	Ruim	13/11/2014
130BR sem nome	IQA	Ruim	29/04/2015
132BR Córrego do Abranches	IQA	Ruim	29/04/2015
139BR Ribeirão Antonio Rosa	IQA	Razoável	29/04/2015
Barigui Central-Sul - Próximo 47BR	IQA	Ruim	10/02/2015
Barigui Norte - Divisa Parque Tanguá	IQA	Razoável	28/02/2015
Barigui Central-Norte Próximo 84BR	IQA	Razoável	28/01/2015

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO				
Péssima	Ruim	Razoável	Boa	TOTAL
14	60	21	1	96